

Legende:


- Schnittkanten / Sichtkanten
- - - Unsichtbare Kanten von Teilen unter oder hinter der Schnittebene
- - - Wichtige Kanten von Teilen über oder vor der Schnittebene
- Bestehend
- ▭ Abbruch
- Neu
- Änderungen / Revisionsmarker

Legende Sanitär / Heizung / Elektro:

- Sanitär Neu
- Heizung Neu
- Elektro Neu / Bestand
- ⌋ 1-Fach Steckdose mit Schutzkontakt
- ⌋ 3-Fach Steckdose mit Schutzkontakt
- ⌋ Schalter
- ⌋ Schalter / Steckdose
- ⌋ Wechselschalter
- ⌋ Kreuzschalter
- ⌋ MM Multimedia - Dose
- ⌋ TT Telefon Dose
- ⌋ GSP Gegensprechanlage
- ⊗ Deckenlampe
- ⊗ Wandlampe
- ⊗ Stehleuchte
- ⌋ FL - Röhre, 1 Flammig
- ⌋ TR Temperatur Regulierung (Heizung)

Urheberrecht:

Das Urheberrecht dieser Zeichnung verbleibt uns.
Kopien, mitteilen oder überlassen an Dritte kann strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.






FOTODOKUMENTATION - ARCHITEKTUR WOERNHARD AG

Mehrjahresplanung, Hotel Restaurant Rössli
Kempttalstrasse 52, CH - 8308 Illnau

Inhalt:	101	Fenster Ersetzen
	102	Boden Ersetzen - Neuer Parkett, Referenzbild
	103	Einrichtung Saal, Stühle
	104	Einrichtung Saal, Tische



Material und Farbkonzept:


Fenster Innen: Holz, lasiert

Fenster, Aussen: Ocker deckend gestrichen,
NCS S 4040-Y30R




Rafflamellenstoren:
(Innen und Aussen) Dunkelbraun,
NCS S 8010-Y50R





SOMA - Dietiker, Eiche naturlackiert



Gewicht	5.8 - 7.05 kg
Stoffbedarf	0.5 lfm.
Lederbedarf	0.375 m ²
Belastung bis	110 kg
Stapelbar	Ja



Teos Klapptisch - Dietiker AG

